



Vischer & Bolli

OSG GROUP COMPANY



DRX MAGIC DRILL

For stable and efficient drilling

- **MEGACOAT carbide grades: PR1230 for steel, PR1225 for stainless steel and PR1210 for cast iron.**
- **Ø 12-60mm.**

- **Chipbreaker: Universal GM, Tough GH and Less cutting force SM.**



DRX für stabile und effiziente Bohrungen

- MEGACOAT Hartmetall Sorten: PR1230 für Stahl, PR1225 für Rostfreier Stahl, PR1210 für Guss.
- Spanbrecher: GM Universal, stabiler GH und SM für geringe Schnittkräfte.

DRX pour un perçage stable et efficace

- Nuances carbure MEGACOAT: PR1230 pour l'acier, PR1225 pour l'acier inoxydable et PR1210 pour la fonte.
- Brise-copeaux: GM Universel, GH Tenace et SM Moins d'effort de coupe.

DRX per forature efficienti e stabili

- Gradi MEGACOAT: PR1230 per acciaio, PR1225 per acciaio inox e PR1210 per ghisa.
- Rompitruciolo: GM Universale, GH Robusto e SM per minori sforzi di taglio.


DRX for stable and efficient drilling | DRX für stabile und effiziente Bohrungen

■ 2 twisted coolant holes 2 gedrahte Kühlkanäle 2 trous de lubrification séparés 2 fori per refrigerazione interna generati lungo l'elica

Improved tool holder rigidity and increased reliability.
Verbesserte Stabilität und Zuverlässigkeit des Bohrers.
Meilleure rigidité de l'outil et fiabilité.
Migliorata la rigidità della punta aumentandone l'affidabilità.

Enlarged flute space of internal cutting edge.
Vergrößerte Innere Spankammer.
Poche à copeaux de la plaquette intérieure élargie.
Aumentata la capacità di evacuazione dal lato del tagliente interno.

The coolant performance is 25% higher.
Kühlmittel-Durchsatz ist 25% höher.
Performance de lubrification améliorée de 25%.
L'efficienza della refrigerazione è aumentata del 25%.



■ New Grades | Neue Sorten | Nouvelles nuances | Nuovi Gradi

PR1230


Carbon Steel
Kohlenstoffstahl
Acier au carbone
Acciaio al Carbonio

PR1225


Stainless Steel, Low Carbon Steel
Rostfreier Stahl, kohlenstoffarmer Stahl
Acier inoxydable, Acier bas carbone
Acciaio Inox, Acciaio a basso contenuto di carbonio

PR1210


Cast Iron
Guss
Fonte
Ghisa



MEGACOAT's High oxidation resistance



Wear comparison | Vergleich Verschleiß
Comparison d'usure | Confronto dell' usura



Stable and longer tool life.
Stabile und höhere Standzeit.
Stabilité et longévité de l'outil grâce.
Durata utensile lunga e stabile per mezzo.


Better wear resistance.
Verbesserter Verschleißwiderstand.
Meilleure résistance à l'usure.
Resistenza all'usura migliore.

DRX pour un perçage stable et efficace | DRX per forature efficienti e stabili


Precise Drilling | Präzise Bohrungen | Perçage précis | Foratura di precisione

• Vibration comparison Vergleich Vibrationsneigung Comparaison de vibrations Confronto delle vibrazioni

Vc=180m/min, f=0.15mm/rev., H=60mm(through hole),
ø20-3D, with coolant, C45, NC Lathe




Vc=120m/min, f=0.1mm/rev., H=15mm,
ø20-3D, with coolant, C55



Less vibration due to well balanced at Drilling.
Geringe Vibration durch hohe Randgenauigkeit.
Moins de vibrations dû à un meilleur équilibrage en perçage.
Meno vibrazioni dovuto al buono bilanciamento in foratura.

• Rectilinear performance Geradlinigkeit der Ergebnisse Performance rectiligne Performance rettilinea




Vc=180m/min, f=0.08mm/rev., H=56mm(blind hole),
ø14-4D, with coolant, C50

Better finishing surface.
Bessere Oberflächengenauigkeit.
Meilleure finition en surface.
Migliore finitura superficiale.

Due to its excellent chip evacuation less variation of drilling diameter.
Aufgrund der hervorragenden Spanabfuhr, geringste Abweichung im Bohrdurchmesser.
Grâce à l'excellente évacuation copeaux, il y a moins d'écart dans les diamètres de perçage.
Attraverso l'eccellente evacuazione del truciolo si ottengono minori variazioni del diametro in foratura.

4 cutting edges | 4 Schneidkanten | 4 arêtes de coupe | 4 taglienti




Two inner and outer cutting edges.
Zwei innere und äußere Schneidkanten.
2 arêtes de coupe internes et externes.
Due taglienti interni e due esterni.







3 chipbreaker to cover various materials | 3 Spanbrecher für verschiedenste Materialien

■ Features | Eigenschaften | Propriétés | Proprietà



■ Advantages of the Chipbreaker

Shape Ausführung Forme Forma			Chipbreaker		
			GM	GH	SM
Outer edge		Cross-Section Querschnitt Coupe de côté Sezione trasversale			
		Chips from Outer edge Span Aussenschniede Copeaux issus de l'arête externe Truciolo dal tagliente esterno			
Inner edge		Cross-Section Querschnitt Coupe de côté Sezione trasversale			
		Chips from Inner edge Span Innenschniede Copeaux issus de l'arête interne Truciolo dal tagliente interno			
Workpiece Material			C50	C50	X5CrNi189

3 brise-copeaux pour couvrir divers matériaux | 3 rompitruccioli per gestire diversi materiali

◆ GM Chipbreaker - Universal | Universal | Universel | Universale

Carbon Steel | Kohlenstoffstahl | Acier au carbone | Acciaio al Carbonio ➤ **PR1230**

Cast Iron | Guss | Fonte | Ghisa ➤ **PR1210**



- ① Wider chipbreaker covers variety of materials.
Großer Spanbrecher deckt breites Anwendungsgebiet ab.
Gamme de brise-copeaux couvrant une plus large plage de matériaux.
Rompitrucciolo largo per controllare vari tipi di materiali.
- ② Achieved good balance of cutting edge strength and sharp cutting.
Ausgewogene Schärfe und Stabilität der Schneidkante.
Bon équilibre entre arête de coupe renforcée et affûtée.
Raggiunto un buon equilibrio tra un robusto tagliente ed un taglio dolce e pulito.

◆ GH Chipbreaker - Tough edge | Stabile Schneidkante | Arête renforcée | Tagliente robusto

Hardened material, with interruption | Gehärtetes Material, mit Unterbrechungen

Matériaux trempés, coupe interrompue | Materiale temprato, con interruzioni ➤ **PR1230**




- ① Wider chipbreaker control breakage by pressed chips.
Großer Spanbrecher für gute Spankontrolle.
Contrôle du copeau par un brise-copeaux plus large.
Rompitrucciolo largo per controllare la rottura del tagliente dovuta alla pressione in spinta.
- ② Stable cutting edge.
Stabile Schneidkante.
Arête de coupe stable.
Tagliente stabile.

• Chipping resistance comparison Vergleich Verschleißfestigkeit Comparaison de résistance à l'écaillage Confronto della resistenza alle scheggiature

Better chipping resistance
Höhere Verschleißfestigkeit
Meilleure résistance à l'écaillage
Migliore resistenza alla scheggiatura


Vc=80m/min, f=0.08mm/rev., H=10mm,
Dc=ø20mm, H=60mm, with coolant, C50



◆ SM Chipbreaker - Sharper edge | Schärfere Schneidkante | Arête plus affûtée | Tagliente affilato

Stainless steel, low carbon steel | Rostfreier Stahl, Kohlenstoffarmer Stahl

Acier inoxydable, Acier bas carbone | Acciaio Inox, Acciaio a basso contenuto di carbonio ➤ **PR1225**



- ① U-shaped cutting edge. Good chipcontrol at sticky material.
U-förmige Schneidkante. Gute Spankontrolle bei schwer zu bearbeitendem Material.
Arête de coupe en forme de U. Bon contrôle copeaux pour les matières collantes.
Tagliente con forma ad "U". Buon controllo del truciolo per materiali pastosi.
- ② Sharp cutting by large rake angle.
Scharfe Schneide durch großen Spanwinkel.
Coupe affûtée grâce à l'angle d'attaque important.
Taglio dolce per mezzo di un largo angolo di spoglia.

Chips from outer edge are cracked and split.
Späne der Aussenschneide werden geknickt und gespalten.
Les copeaux de l'arête extérieure sont fissurés et scindés.
I trucioli generati dal tagliente esterno vengono rotti e scissi.



For deep drilling of difficult to control chips materials such as stainless steel and low carbon steel.

Für tiefe Bohrungen und langspanende Materialien wie Rostfreier Stahl und Kohlenstoffarmer Stahl.

Pour le perçage profond des matériaux dont le contrôle copeaux est difficile comme les aciers inoxydables et les aciers bas carbone.


Per forature profonde ove ci sia la difficoltà di controllare il truciolo come negli acciai inox ed a basso contenuto di carbonio.

■ How to select ZXMT03 type








- 1) For outer edge, please select "-E" insert from three different chipbreakers for each application.
- 2) For inner edge, please select "-I" insert (GM chipbreaker only).

Outer Edge	Inner Edge
 ZXMT030203○○-E  GM-E GH-E SM-E	 ZXMT030203GM-I  GM-I

■ Chipbreaker selection | Spanbrecher Auswahl | Choix du brise-copeaux | Scelta del ompitruciolo



■ Insert Line Up

Indication of classification ●: 1st. Recommendation ○: 2nd. Recommendation (Steel; non heat treated)			P	Carbon Steel,Alloy Steel					●	○			Ref. page for applicable Holder	
				Tool Steel					●					
			M	Stainless Steel					○	●				
			K	Cast Iron							●			
			N	Non-ferrous Material								●		
Shape		Description	Dimension(mm)					Angle(°)		PVD coated Carbide (MEGACOAT)			Carbide	
			A	T	ød	W	ℓE	α	β	PR1230	PR1225	PR1210	GW15	
 For outer edge		ZXMT 030203GM-E	6.5	2.30	2.4	4.8	0.3	7°	10°	●		●		P 7 P 9 P11 P13
 For inner edge		ZXMT 030203GM-I	5.9	2.30	2.4	4.8	0.3	7°	10°	●	●	●	●	
 For outer edge		ZXMT 030203GH-E	6.5	2.30	2.4	4.8	0.3	7°	10°	●				
 For outer edge		ZXMT 030203SM-E	6.5	2.30	2.4	4.8	0.3	7°	10°		●		●	
		ZXMT 040203GM	6.2	2.60	2.4	5.1	0.3	13°	10°	●		●		P 7 P 8 P 9 P10 P11 P12 P13
		05T203GM	7.3	2.74	2.5	5.5	0.3		7°	●		●		
		06T204GM	8.6	2.89	2.8	6.4	0.4		7°	●		●		
		070305GM	10.2	3.24	3.0	8.0	0.5		7°	●		●		
		09T306GM	12.2	4.03	3.6	9.6	0.6		7°	●		●		
		11T306GM	14.5	4.06	4.6	11.6	0.6		7°	●		●		
		140408GM	18.0	4.88	5.7	14.4	0.8		7°	●		●		
		170608GM	22.1	6.58	6.8	17.7	0.8		7°	●		●		
		ZXMT 040203GH	6.2	2.60	2.4	5.1	0.3	13°	10°	●				
		05T203GH	7.3	2.74	2.5	5.5	0.3		7°	●				
		06T204GH	8.6	2.89	2.8	6.4	0.4		7°	●				
		070305GH	10.2	3.24	3.0	8.0	0.5		7°	●				
		09T306GH	12.2	4.03	3.6	9.6	0.6		7°	●				
		11T306GH	14.5	4.06	4.6	11.6	0.6		7°	●				
		140408GH	18.0	4.88	5.7	14.4	0.8		7°	●				
		170608GH	22.1	6.58	6.8	17.7	0.8		7°	●				
		ZXMT 040203SM	6.2	2.60	2.4	5.1	0.3	13°	10°		●		●	
		05T203SM	7.3	2.74	2.5	5.5	0.3		7°		●		●	
		06T204SM	8.6	2.89	2.8	6.4	0.4		7°		●		●	
		070305SM	10.2	3.24	3.0	8.0	0.5		7°		●		●	
		09T306SM	12.2	4.03	3.6	9.6	0.6		7°		●		●	
		11T306SM	14.5	4.06	4.6	11.6	0.6		7°		●		●	
		140408SM	18.0	4.88	5.7	14.4	0.8		7°		●		●	
		170608SM	22.1	6.58	6.8	17.7	0.8		7°		●		●	


● : Standard Item

■ Suitable Chipbreaker (ZXMT type)

Workpiece Material	Insert Size	ZXMT														
	Chipbreaker	GM					GH					SM				
	Drilling Depth	2D	3D	4D	5D	2D	3D	4D	5D	2D	3D	4D	5D			
Low Carbon Steel (SS400, C15, 15CrMo5, 15Cr3)		☆	☆	☆	☆						★ ★ ★ ★					
Carbon Steel (C45)		★	★	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	★			
Alloy Steel (4CrMo4, 37Cr4)		★	★	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	★			
Tool Steel (X100CrMoV5))		☆	☆	☆	☆	★	★	★	★							
Stainless Steel (X5CrNi189, X6Cr17, SUS440F)												★ ★ ★ ★				

Workpiece Material	Insert Size	ZXMT											
	Chipbreaker	GM				GH				SM			
	Drilling Depth	2D	3D	4D	5D	2D	3D	4D	5D	2D	3D	4D	5D
Cast Iron (GG-25,)		★ ★ ★ ★											
Aluminum Alloy (A1CCuMg1, A1Mg2.5)										★ ★ ★ ★			
Brass										★ ★ ★ ★			
Titanium Alloy										★ ★ ★ ★			

■ Toolholder Line Up (2 X D)



● Toolholder Dimensions

Description	Standard	No. of Insert	Dimension (mm)						Max. Offset (Radial) (mm)	Spare parts		Applicable Insert  P6						
			φDc	L1	L2	L3	φd	φd1		Clamp Screw	Wrench							
																		
S20 -DRX120M-2-03 -DRX125M-2-03 -DRX123M-2-03 -DRX135M-2-04 -DRX140M-2-04 -DRX145M-2-04 -DRX150M-2-04	●	2	12	88	45	24	20	27	+0.5	SB-2042TRG	DTM-6	ZXMT030203○○-E (External) ZXMT030203GM-I (Internal)						
	●		12.5	89	46	25			+0.4									
	●		13	90	47	26			+0.3									
	●	2	13.5	91	48	27	20	27	+0.5	SB-2042TRG	DTM-6	ZXMT040203○○						
	●		14	92	49	28			+0.4									
	●		14.5	93	50	29			+0.3									
	●		15	94	51	30			+0.2									
S25 -DRX155M-2-05 -DRX160M-2-05 -DRX165M-2-05 -DRX170M-2-05 -DRX175M-2-05 -DRX180M-2-05 -DRX185M-2-06 -DRX190M-2-06 -DRX195M-2-06 -DRX200M-2-06 -DRX205M-2-06 -DRX210M-2-06 -DRX215M-2-06 -DRX220M-2-07 -DRX225M-2-07 -DRX230M-2-07 -DRX235M-2-07 -DRX240M-2-07 -DRX245M-2-07 -DRX250M-2-07 -DRX255M-2-07 -DRX260M-2-07	●	2	15.5	109	55	31	25	32	+0.8	SB-2045TR	DTM-6	ZXMT05T203○○						
	●		16	110	56	32			+0.7									
	●		16.5	111	57	33			+0.5									
	●		17	112	58	34			+0.4									
	●		17.5	113	59	35			+0.3									
	●		18	114	60	36			+0.2									
	●	2	18.5	112	58	37	25	32	+0.9	SB-2250TR	DTM-7	ZXMT06T204○○						
	●		19	113	59	38			+0.8									
	●		19.5	114	60	39			+0.7									
	●		20	115	61	40			+0.5									
	●		20.5	116	62	41			+0.4									
	●		21	117	63	42			+0.3									
	●	2	21.5	118	64	43	25	35	+0.2	SB-2570TR	DTM-8	ZXMT070305○○						
	●		22	119	65	44			+1.2									
	●		22.5	120	66	45			+1.0									
	●		23	121	67	46			+0.9									
	●		23.5	122	68	47			+0.8									
●	24		123	69	48	+0.7												
●	2	24.5	124	70	49	32	45	+0.5	SB-3080TR	DTM-10	ZXMT09T306○○							
●		25	125	71	50			+0.4										
●		25.5	126	72	51			+0.3										
●		26	127	73	52			+0.2										
S32 -DRX270M-2-09 -DRX280M-2-09 -DRX290M-2-09 -DRX300M-2-09 -DRX310M-2-09		●	2	27	136			77				54	32	42	+1.6	SB-3080TR	DTM-10	ZXMT09T306○○
		●		28	138			79				56			+1.3			
	●	29		140	81	58	+1.1											
	●	30		142	83	60	+0.8											
	●	31		144	85	62	+0.6											

• When offset machining, reduce feed rate to 0.08mm/rev. or less.
• See page 16 for Adjustable Sleeve SHE.

Recommended Cutting Conditions ➡ P15
Trouble Shooting ➡ P14


• Machining hole tolerance (2D)

Dc	Tolerance (mm)
φ12 ~ φ26	+ 0.20 - 0.10
φ27 ~ φ38	+ 0.25 - 0.15
φ39 ~ φ60	+ 0.30 - 0.20

※The above is for reference only.
It might be depends on machine, workpiece material, clamping and cutting condition etc.

● : Standard Item

● Toolholder Dimensions

Description	Standard	No. of Insert	Dimension (mm)						Max. Offset (Radial) (mm)	Spare parts		Applicable Insert  P6
			φDc	L1	L2	L3	φd	φd1		Clamp Screw	Wrench	
												
S40 -DRX320M-2-11	●	2	32	169	100	64	40	55	+2.2	SB-4085TR	DTM-15	ZXMT11T306 ○○
-DRX330M-2-11	●		33	171	102	66			+1.9			
-DRX340M-2-11	●		34	173	104	68			+1.7			
-DRX350M-2-11	●		35	175	106	70			+1.4			
-DRX360M-2-11	●		36	177	108	72			+1.2			
-DRX370M-2-11	●		37	179	110	74			+0.9			
-DRX380M-2-11	●		38	181	112	76			+0.7			
-DRX390M-2-14	●	2	39	179	110	78	40	55	+2.8	SB-5085TR	DT-20	ZXMT140408 ○○
-DRX400M-2-14	●		40	181	112	80			+2.5			
-DRX410M-2-14	●		41	183	114	82			+2.3			
-DRX420M-2-14	●		42	185	116	84			+2.0			
-DRX430M-2-14	●		43	187	118	86			+1.8			
-DRX440M-2-14	●		44	189	120	88		+1.5				
-DRX450M-2-14	●		45	191	122	90		+1.3				
-DRX460M-2-14	●		46	193	124	92		+1.0				
-DRX470M-2-14	●		47	195	126	94		+0.8				
-DRX480M-2-17	●		2	48	194	125		96	40			
-DRX490M-2-17	●	49		196	127	98	+3.5					
-DRX500M-2-17	●	50		198	129	100	+3.3					
-DRX510M-2-17	●	51		200	131	102	+3.0					
-DRX520M-2-17	●	52		202	133	104	+2.8					
-DRX530M-2-17	●	53		204	135	106	+2.5					
-DRX540M-2-17	●	54		206	137	108	+2.3					
-DRX550M-2-17	●	55		208	139	110	+2.0					
-DRX560M-2-17	●	56		210	141	112	+1.8					
-DRX570M-2-17	●	57		212	143	114	+1.5					
-DRX580M-2-17	●	58		214	145	116	+1.3					
-DRX590M-2-17	●	59		216	147	118	+1.0					
-DRX600M-2-17	●	60		218	149	120	+0.8					

• When offset machining, reduce feed rate to 0.08mm/rev. or less.

• See page 16 for Adjustable Sleeve SHE.

Recommended Cutting Conditions ➡ P15

Trouble Shooting ➡ P14


• Machining hole tolerance (2D)

Dc	Tolerance (mm)
φ12 ~ φ26	+ 0.20 - 0.10
φ27 ~ φ38	+ 0.25 - 0.15
φ39 ~ φ60	+ 0.30 - 0.20

※The above is for reference only.

It might be depends on machine, workpiece material, clamping and cutting condition etc.

■ Toolholder Line Up (3 X D)



● Toolholder Dimensions

Description	Standard	No. of Inserts	Dimension (mm)						Max. Offset (Radial) (mm)	Spare parts		Applicable Insert  P6	
										Clamp Screw	Wrench		
													
S20 -DRX120M-3-03 -DRX125M-3-03 -DRX130M-3-03 -DRX135M-3-04 -DRX140M-3-04 -DRX145M-3-04 -DRX150M-3-04	●	2	12	100	57	36			+0.5	SB-2042TRG	DTM-6	ZXMT030203○○-E (External) ZXMT030203GM-I (Internal)	
	●		12.5	102	59	37.5	20	27	+0.4				
	●		13	103	60	39			+0.3				
	-DRX155M-3-05 -DRX160M-3-05 -DRX165M-3-05 -DRX170M-3-05 -DRX175M-3-05 -DRX180M-3-05 -DRX185M-3-06 -DRX190M-3-06 -DRX195M-3-06 -DRX200M-3-06 -DRX205M-3-06 -DRX210M-3-06 -DRX215M-3-06 -DRX220M-3-07 -DRX225M-3-07 -DRX230M-3-07 -DRX235M-3-07 -DRX240M-3-07 -DRX245M-3-07 -DRX250M-3-07 -DRX255M-3-07 -DRX260M-3-07	●	2	13.5	105	62	40.5			+0.5	SB-2042TRG	DTM-6	ZXMT040203○○
		●		14	106	63	42	20	27	+0.4			
		●		14.5	108	65	43.5			+0.3			
-DRX155M-3-05 -DRX160M-3-05 -DRX165M-3-05 -DRX170M-3-05 -DRX175M-3-05 -DRX180M-3-05 -DRX185M-3-06 -DRX190M-3-06 -DRX195M-3-06 -DRX200M-3-06 -DRX205M-3-06 -DRX210M-3-06 -DRX215M-3-06 -DRX220M-3-07 -DRX225M-3-07 -DRX230M-3-07 -DRX235M-3-07 -DRX240M-3-07 -DRX245M-3-07 -DRX250M-3-07 -DRX255M-3-07 -DRX260M-3-07		●	2	15	109	66	45			+0.2	SB-2045TR	DTM-6	ZXMT05T203○○
		●		15.5	124	70	46.5	25	32	+0.8			
		●		16	126	71	48			+0.7			
	-DRX185M-3-06 -DRX190M-3-06 -DRX195M-3-06 -DRX200M-3-06 -DRX205M-3-06 -DRX210M-3-06 -DRX215M-3-06 -DRX220M-3-07 -DRX225M-3-07 -DRX230M-3-07 -DRX235M-3-07 -DRX240M-3-07 -DRX245M-3-07 -DRX250M-3-07 -DRX255M-3-07 -DRX260M-3-07	●	2	16.5	127	73	49.5			+0.5	SB-2250TR	DTM-7	ZXMT06T204○○
		●		17	129	74	51	25	32	+0.4			
		●		17.5	130	76	52.5			+0.3			
-DRX185M-3-06 -DRX190M-3-06 -DRX195M-3-06 -DRX200M-3-06 -DRX205M-3-06 -DRX210M-3-06 -DRX215M-3-06 -DRX220M-3-07 -DRX225M-3-07 -DRX230M-3-07 -DRX235M-3-07 -DRX240M-3-07 -DRX245M-3-07 -DRX250M-3-07 -DRX255M-3-07 -DRX260M-3-07		●	2	18	132	77	54			+0.2	SB-2570TR	DTM-8	ZXMT070305○○
		●		18.5	131	77	55.5	25	32	+0.9			
		●		19	132	78	57			+0.8			
	S32 -DRX265M-3-09 -DRX270M-3-09 -DRX275M-3-09 -DRX280M-3-09 -DRX285M-3-09 -DRX290M-3-09 -DRX295M-3-09 -DRX300M-3-09 -DRX305M-3-09 -DRX310M-3-09 -DRX315M-3-09	●	2	19.5	134	80	58.5			+0.7	SB-3080TR	DTM-10	ZXMT09T306○○
		●		20	135	81	60	25	32	+0.5			
		●		20.5	137	83	61.5			+0.4			
-DRX265M-3-09 -DRX270M-3-09 -DRX275M-3-09 -DRX280M-3-09 -DRX285M-3-09 -DRX290M-3-09 -DRX295M-3-09 -DRX300M-3-09 -DRX305M-3-09 -DRX310M-3-09 -DRX315M-3-09		●	2	21	138	84	63			+0.3	SB-4085TR	DTM-15	ZXMT11T306○○
		●		21.5	140	86	64.5	25	32	+0.2			
		●		22	141	86	66			+1.2			
	S40 -DRX320M-3-11 -DRX330M-3-11 -DRX340M-3-11 -DRX350M-3-11 -DRX360M-3-11 -DRX370M-3-11 -DRX380M-3-11	●	2	22.5	142	88	67.5			+1.0	SB-3080TR	DTM-10	ZXMT09T306○○
		●		23	144	89	69	25	35	+0.9			
		●		23.5	145	91	70.5			+0.8			
-DRX320M-3-11 -DRX330M-3-11 -DRX340M-3-11 -DRX350M-3-11 -DRX360M-3-11 -DRX370M-3-11 -DRX380M-3-11		●	2	24	147	92	72	25	35	+0.7	SB-4085TR	DTM-15	ZXMT11T306○○
		●		24.5	148	94	73.5			+0.5			
		●		25	150	95	75			+0.4			
	-DRX320M-3-11 -DRX330M-3-11 -DRX340M-3-11 -DRX350M-3-11 -DRX360M-3-11 -DRX370M-3-11 -DRX380M-3-11	●	2	25.5	151	97	76.5			+0.3	SB-4085TR	DTM-15	ZXMT11T306○○
		●		26	153	98	78	25	35	+0.2			
		●		26.5	154	99	79			+1.7			
-DRX320M-3-11 -DRX330M-3-11 -DRX340M-3-11 -DRX350M-3-11 -DRX360M-3-11 -DRX370M-3-11 -DRX380M-3-11		●	2	27	155	100	80			+1.6	SB-4085TR	DTM-15	ZXMT11T306○○
		●		27.5	164	105	82.5	32	42	+1.5			
		●		28	166	106	84			+1.3			
	-DRX320M-3-11 -DRX330M-3-11 -DRX340M-3-11 -DRX350M-3-11 -DRX360M-3-11 -DRX370M-3-11 -DRX380M-3-11	●	2	28.5	167	108	85.5			+1.2	SB-4085TR	DTM-15	ZXMT11T306○○
		●		29	169	109	87	32	42	+1.1			
		●		29.5	170	111	88.5			+1.1			
-DRX320M-3-11 -DRX330M-3-11 -DRX340M-3-11 -DRX350M-3-11 -DRX360M-3-11 -DRX370M-3-11 -DRX380M-3-11		●	2	30	172	112	90			+0.8	SB-4085TR	DTM-15	ZXMT11T306○○
		●		30.5	173	114	91.5			+0.7			
		●		31	175	115	93	45		+0.6			
	-DRX320M-3-11 -DRX330M-3-11 -DRX340M-3-11 -DRX350M-3-11 -DRX360M-3-11 -DRX370M-3-11 -DRX380M-3-11	●	2	31.5	176	117	94.5			+0.5	SB-4085TR	DTM-15	ZXMT11T306○○
		●		32	201	132	96	40	55	+2.2			
		●		33	204	135	99			+1.9			
-DRX320M-3-11 -DRX330M-3-11 -DRX340M-3-11 -DRX350M-3-11 -DRX360M-3-11 -DRX370M-3-11 -DRX380M-3-11		●	2	34	207	138	102			+1.7	SB-4085TR	DTM-15	ZXMT11T306○○
		●		35	210	141	105			+1.4			
		●		36	213	144	108			+1.2			
	-DRX320M-3-11 -DRX330M-3-11 -DRX340M-3-11 -DRX350M-3-11 -DRX360M-3-11 -DRX370M-3-11 -DRX380M-3-11	●	2	37	216	147	111			+0.9	SB-4085TR	DTM-15	ZXMT11T306○○
		●		38	219	150	114			+0.7			
		●											

- See page 16 for Adjustable Sleeve SHE.

Recommended Cutting Conditions  P15

Trouble Shooting  **P14**

- Machining hole tolerance (3D)


Dc	Tolerance (mm)
$\phi 12 \sim \phi 26$	+ 0.20 - 0.10
$\phi 26.5 \sim \phi 38$	+ 0.25 - 0.15
$\phi 39 \sim \phi 60$	+ 0.30 - 0.20

※The above is for reference only.

It might be depends on machine, workpiece material, clamping and cutting condition etc.

● : Standard Item

● Toolholder Dimensions

Description	Standard	No. of Inserts	Dimension (mm)						Max. Offset Offset (Radial) (mm)	Spare parts		Applicable Insert  P6
			φDc	L1	L2	L3	φd	φd1		Clamp Screw	Wrench	
												
S40 -DRX390M-3-14 -DRX400M-3-14 -DRX410M-3-14 -DRX420M-3-14 -DRX430M-3-14 -DRX440M-3-14 -DRX450M-3-14 -DRX460M-3-14 -DRX470M-3-14 -DRX480M-3-17 -DRX490M-3-17 -DRX500M-3-17 -DRX510M-3-17 -DRX520M-3-17 -DRX530M-3-17 -DRX540M-3-17 -DRX550M-3-17 -DRX560M-3-17 -DRX570M-3-17 -DRX580M-3-17 -DRX590M-3-17 -DRX600M-3-17	                      	2 										

- When offset machining, reduce feed rate to 0.08mm/rev. or less.
- See page 16 for Adjustable Sleeve SHE.

Recommended Cutting Conditions ➡ P15


Trouble Shooting ➡ P14

• Machining hole tolerance (3D)

Dc	Tolerance (mm)
φ12 ~ φ26	+ 0.20 - 0.10
φ26.5 ~ φ38	+ 0.25 - 0.15
φ39 ~ φ60	+ 0.30 - 0.20

※ The above is for reference only.
It might be depends on machine, workpiece material, clamping and cutting condition etc.

■ Toolholder Line Up (4 X D)



● Toolholder Dimensions

Description	Standard	No. of Inserts	Dimension (mm)						Max. Offset (Radial) (mm)	Spare parts		Applicable Insert ➡ P6
			φDc	L1	L2	L3	φd	φd1		Clamp Screw 	Wrench 	
S20 -DRX120M-4-03	●	2	12	112	69	48	20	27	+0.5	SB-2042TRG	DTM-6	ZXMT030203○○-E (External) ZXMT030203GM-I (Internal)
-DRX125M-4-03	●		12.5	114	71	50			+0.4			
-DRX130M-4-03	●		13	116	73	52			+0.3			
-DRX135M-4-04	●	2	13.5	118	75	54	20	27	+0.5	SB-2042TRG	DTM-6	ZXMT040203○○
-DRX140M-4-04	●		14	120	77	56			+0.4			
-DRX145M-4-04	●		14.5	122	79	58			+0.3			
-DRX150M-4-04	●		15	124	81	60			+0.2			
S25 -DRX155M-4-05	●	2	15.5	140	86	62	25	32	+0.8	SB-2045TR	DTM-6	ZXMT05T203○○
-DRX160M-4-05	●		16	142	87	64			+0.7			
-DRX165M-4-05	●		16.5	144	90	66			+0.5			
-DRX170M-4-05	●		17	146	91	68			+0.4			
-DRX175M-4-05	●		17.5	148	94	70			+0.3			
-DRX180M-4-05	●		18	150	95	72			+0.2			
-DRX185M-4-06	●	2	18.5	149	95	74	25	32	+0.9	SB-2250TR	DTM-7	ZXMT06T204○○
-DRX190M-4-06	●		19	151	97	76			+0.8			
-DRX195M-4-06	●		19.5	153	99	78			+0.7			
-DRX200M-4-06	●		20	155	101	80			+0.5			
-DRX205M-4-06	●		20.5	157	103	82			+0.4			
-DRX210M-4-06	●		21	159	105	84			+0.3			
-DRX215M-4-06	●		21.5	161	107	86			+0.2			
-DRX220M-4-07	●		22	163	108	88			+1.2			
-DRX225M-4-07	●		22.5	165	111	90			+1.0			
-DRX230M-4-07	●		23	167	112	92			+0.9			
-DRX235M-4-07	●	2	23.5	169	115	94	25	35	+0.8	SB-2570TR	DTM-8	ZXMT070305○○
-DRX240M-4-07	●		24	171	116	96			+0.7			
-DRX245M-4-07	●		24.5	173	119	98			+0.5			
-DRX250M-4-07	●		25	175	120	100			+0.4			
-DRX255M-4-07	●		25.5	177	123	102			+0.3			
-DRX260M-4-07	●		26	179	124	104			+0.2			
S32 -DRX270M-4-09	●	2	27	190	130	108	32	42	+1.6	SB-3080TR	DTM-10	ZXMT09T306○○
-DRX280M-4-09	●		28	194	134	112			+1.3			
-DRX290M-4-09	●		29	198	138	116			+1.1			
-DRX300M-4-09	●		30	202	142	120			+0.8			
-DRX310M-4-09	●		31	206	146	124			+0.6			
S40 -DRX320M-4-11	●	2	32	233	164	128	40	55	+2.2	SB-4085TR	DTM-15	ZXMT11T306○○
-DRX330M-4-11	●		33	237	168	132			+1.9			
-DRX340M-4-11	●		34	241	172	136			+1.7			
-DRX350M-4-11	●		35	245	176	140			+1.4			
-DRX360M-4-11	●		36	249	180	144			+1.2			
-DRX370M-4-11	●		37	253	184	148			+0.9			
-DRX380M-4-11	●		38	257	188	152			+0.7			

• When offset machining, reduce feed rate to 0.06mm/rev. or less.

• See page 16 for Adjustable Sleeve SHE.

Recommended Cutting Conditions ➡ **P15**

Trouble Shooting ➡ **P14**

• Machining hole tolerance (4D)


Dc	Tolerance (mm)
φ12 ~ φ26	+ 0.25 - 0.10
φ27 ~ φ38	+ 0.30 - 0.15
φ39 ~ φ60	+ 0.35 - 0.20

※The above is for reference only.

It might be depends on machine, workpiece material, clamping and cutting condition etc.

● : Standard Item

● Toolholder Dimensions

Description	Standard	No. of Inserts	Dimension (mm)						Max. Offset (Radial) (mm)	Spare parts		Applicable Insert  P6
			φDc	L1	L2	L3	φd	φd1		Clamp Screw	Wrench	
												
S40 -DRX390M-4-14 -DRX400M-4-14 -DRX410M-4-14 -DRX420M-4-14 -DRX430M-4-14 -DRX440M-4-14 -DRX450M-4-14 -DRX460M-4-14 -DRX470M-4-14	● ● ● ● ● ● ● ● ●	2	39 40 41 42 43 44 45 46 47	257 261 265 269 273 277 281 285 289	188 192 196 200 204 208 212 216 220	156 160 164 168 172 176 180 184 188	40	55 60	+2.8 +2.5 +2.3 +2.0 +1.8 +1.5 +1.3 +1.0 +0.8	SB-5085TR	DT-20	ZXMT140408 ○○
S50 -DRX480M-4-17 -DRX490M-4-17 -DRX500M-4-17 -DRX510M-4-17 -DRX520M-4-17 -DRX530M-4-17 -DRX540M-4-17 -DRX550M-4-17 -DRX560M-4-17 -DRX570M-4-17 -DRX580M-4-17 -DRX590M-4-17 -DRX600M-4-17	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	2	48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60	290 294 298 302 306 310 314 318 322 326 330 334 338	221 225 229 233 237 241 245 249 253 257 261 265 269	192 196 200 204 208 212 216 220 224 228 232 236 240	50	60 65	+3.8 +3.5 +3.3 +3.0 +2.8 +2.5 +2.3 +2.0 +1.8 +1.5 +1.3 +1.0 +0.8	SB-60120TR	DT-25	ZXMT170608 ○○

- When offset machining, reduce feed rate to 0.06mm/rev. or less.
- See page 16 for Adjustable Sleeve SHE.

Recommended Cutting Conditions ➡ P15

Trouble Shooting ➡ P14


• Machining hole tolerance (4D)

Dc	Tolerance (mm)
φ12 ~ φ26	+ 0.25 - 0.10
φ27 ~ φ38	+ 0.30 - 0.15
φ39 ~ φ60	+ 0.35 - 0.20

※The above is for reference only.

It might be depends on machine, workpiece material, clamping and cutting condition etc.

■ Toolholder Line Up (5 X D)



● Toolholder Dimensions

Description	Standard	No. of Inserts	Dimension (mm)						Max. Offset (Radial) (mm)	Spare parts		Applicable Insert ➡ P6
			ØDc	L1	L2	L3	Ød	Ød1		Clamp Screw 	Wrench 	
S20 -DRX120M-5-03 -DRX130M-5-03 -DRX140M-5-04 -DRX150M-5-04	●	2	12 13	124 129	81 86	60 65	20	27	+0.5 +0.3	SB-2042TRG	DTM-6	ZXMT030203○○-E (External) ZXMT030203GM-I (Internal)
	●	2	14 15	134 139	91 96	70 75	20	27	+0.4 +0.2	SB-2042TRG	DTM-6	ZXMT040203○○
S25 -DRX160M-5-05 -DRX170M-5-05 -DRX180M-5-05 -DRX190M-5-06 -DRX200M-5-06 -DRX210M-5-06 -DRX220M-5-07 -DRX230M-5-07 -DRX240M-5-07 -DRX250M-5-07 -DRX260M-5-07	●	2	16 17 18	158 163 168	103 108 113	80 85 90	25	32	+0.7 +0.4 +0.2	SB-2045TR	DTM-6	ZXMT05T203○○
	●	2	19 20 21	170 175 180	116 121 126	95 100 105	25	32	+0.8 +0.5 +0.3	SB-2250TR	DTM-7	ZXMT06T204○○
	●	2	22 23 24 25 26	185 190 195 200 205	130 135 140 145 150	110 115 120 125 130	25	32	+1.2 +0.9 +0.7 +0.4 +0.2	SB-2570TR	DTM-8	ZXMT070305○○
S32 -DRX270M-5-09 -DRX280M-5-09 -DRX290M-5-09 -DRX300M-5-09 -DRX310M-5-09	●	2	27 28 29 30 31	217 222 227 232 237	157 162 167 172 177	135 140 145 150 155	32	42 45	+1.6 +1.3 +1.1 +0.8 +0.6	SB-3080TR	DTM-10	ZXMT09T306○○
S40 -DRX320M-5-11 -DRX330M-5-11 -DRX340M-5-11 -DRX350M-5-11 -DRX360M-5-11 -DRX370M-5-11 -DRX380M-5-11 -DRX390M-5-14 -DRX400M-5-14 -DRX410M-5-14 -DRX420M-5-14 -DRX430M-5-14 -DRX440M-5-14 -DRX450M-5-14 -DRX460M-5-14 -DRX470M-5-14	●	2	32 33 34 35 36 37 38	265 270 275 280 285 290 295	196 201 206 211 216 221 226	160 165 170 175 180 185 190	40	55	+2.2 +1.9 +1.7 +1.4 +1.2 +0.9 +0.7	SB-4085TR	DTM-15	ZXMT11T306○○
	●	2	39 40 41 42 43 44 45 46 47	296 301 306 311 316 321 326 331 336	227 232 237 242 247 252 257 262 267	195 200 205 210 215 220 225 230 235	40	55	+2.8 +2.5 +2.3 +2.0 +1.8 +1.5 +1.3 +1.0 +0.8	SB-5085TR	DT-20	ZXMT140408○○
S50 -DRX480M-5-17 -DRX490M-5-17 -DRX500M-5-17 -DRX510M-5-17 -DRX520M-5-17 -DRX530M-5-17 -DRX540M-5-17 -DRX550M-5-17 -DRX560M-5-17 -DRX570M-5-17 -DRX580M-5-17 -DRX590M-5-17 -DRX600M-5-17	●	2	48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60	338 343 348 353 358 363 368 373 378 383 388 393 398	269 274 279 284 289 294 299 304 309 314 319 324 329	240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300	50	60 65	+3.8 +3.5 +3.3 +3.0 +2.8 +2.5 +2.3 +2.0 +1.8 +1.5 +1.3 +1.0 +0.8	SB-60120TR	DT-25	ZXMT170608○○

• When offset machining, reduce feed rate to 0.05mm/rev. or less.
• See page 16 for Adjustable Sleeve SHE.

Recommended Cutting Conditions ➡ P15

Trouble Shooting ➡ P14

• Machining hole tolerance (5D)

Dc	Tolerance (mm)	Dc	Tolerance (mm)	Dc	Tolerance (mm)
φ12 ~ φ26	+ 0.30 - 0.10	φ27 ~ φ38	+ 0.35 - 0.15	φ39 ~ φ60	+ 0.40 - 0.20

※ The above is for reference only.

It might be depends on machine, workpiece material, clamping and cutting condition etc.


● : Standard Item

Trouble Shooting

Problem	Details		Cause	Countermeasure
Hole diameter become smaller at hole bottom		No problem at hole inlet, but hole diameter decreases gradually. $A > B$	Clogged chip from inner and outer edge.	Change the cutting conditions ·Increase the cutting speed ·Reduce the feed rate ➡ See "Recommended Cutting Conditions" on page 15.
Hole diameter become larger at hole bottom		No problem at hole inlet, but hole diameter increases gradually. $A < B'$	Clogged chip from inner edge.	Change the cutting conditions ·Increase the cutting speed ·Reduce the feed rate ➡ See "Recommended Cutting Conditions" on page 15. ·Check the center height ➡ See page 17-18.
Hole diameter become smaller from the hole inlet		Hole diameter become smaller from inlet. (at stationary drilling)	Improper cutting dia. adjustment	When using with lathe, adjust the hole dia. by moving the tool the in X-axis direction. ➡ See page 17.
			Inner insert is above the center (No core remains)	Adjust the center height ➡ See page 17-18.

◆ DRX Hole Bottom Shape (mm)

øDc	A	B	C	øDc	A	B	C	øDc	A	B	C
12.0	1.8	4.2	0.5	24.5	3.2	9.1	0.8	39.0	5.8	13.7	1.5
12.5		4.5		25.0		9.3	0.9	40.0		14.2	
13.0		4.7		25.5		9.6		41.0		14.7	
13.5		4.8		26.0		9.8		42.0		15.2	
14.0	2	5.0	0.5	26.5	3.9	9.4	1.0	43.0		15.7	
14.5		5.3		27.0		9.6		44.0		16.2	
15.0		5.5		27.5		9.9		45.0		16.7	
15.5		5.8		28.0		10.1		46.0		17.2	
16.0		6.0	28.5	10.4		47.0	17.7				
16.5		6.3	0.6	29.0		10.6	7.1	16.9	1.7		
17.0		6.5		29.5		10.9		48.0		17.4	
17.5		6.8		30.0		11.1		49.0		17.9	
18.0	7.0	30.5		11.4	50.0	18.4					
18.5	2.4	6.9	0.7	31.0	11.6	1.1		51.0		18.9	
19.0		7.1		31.5	11.9	1.2		52.0		19.4	
19.5		7.4		32.0	11.3	1.1		54.0		19.9	
20.0		7.6		33.0	11.8			55.0		20.4	
20.5		7.9	34.0	12.3	56.0		20.9				
21.0		8.1	35.0	12.8	57.0		21.4				
21.5		8.4	0.8	36.0	13.3	1.2	58.0	21.9			
22.0		7.8		37.0	13.8	1.3	59.0	22.4			
22.5	8.1	38.0		14.3	60.0	22.9					
23.0	3.2	8.3		0.8	Available for 2XD,3XD,4XD,5XD. Figures above are nominal sizes (Varies from -0.1mm to +0.1mm depending on workpiece material and cutting conditions).						
23.5		8.6									
24.0		8.8									






■ DRX Recommended Cutting Conditions (with coolant)

Workpiece Material	Recommended Grade (Vc=m/min)				Cutting Dia (mm)	Holder Type (Cutting Depth)								
	PVD Coating MEGACOAT			Carbide										
	PR1230	PR1225	PR1210	GW15		2D~3D			4D			5D		
	GM GH	SM	GM			feed (mm/rev)								
						GM	GH	SM	GM	GH	SM	GM	GH	SM
Low Carbon Steel (1.0040, C15)	☆ 120-240	★ 120-240			ø12~ø15	0.06~0.10	0.06~0.10	0.04~0.10	0.05~0.08	0.05~0.08	0.04~0.08	0.04~0.07	0.04~0.07	0.04~0.08
					ø15.5~ø18	0.06~0.12	0.06~0.12	0.06~0.12	0.05~0.10	0.05~0.10	0.05~0.10	0.05~0.08	0.05~0.08	0.04~0.09
					ø18.5~ø26	0.08~0.14	0.08~0.14	0.06~0.14	0.06~0.12	0.08~0.12	0.05~0.12	0.06~0.10	0.06~0.10	0.04~0.10
					ø26.5~ø60	0.08~0.14	0.08~0.14	0.06~0.14	0.06~0.12	0.08~0.12	0.05~0.12	0.06~0.10	0.06~0.10	0.04~0.10
Carbon Steel (C45)	★ 100-180	☆ 100-180			ø12~ø15	0.04~0.14	0.04~0.14	0.04~0.10	0.04~0.10	0.04~0.10	0.04~0.08	0.04~0.08	0.04~0.08	0.04~0.07
					ø15.5~ø18	0.06~0.16	0.06~0.16	0.06~0.12	0.05~0.12	0.05~0.12	0.05~0.10	0.05~0.10	0.05~0.10	0.05~0.08
					ø18.5~ø26	0.08~0.20	0.08~0.20	0.06~0.14	0.07~0.16	0.07~0.16	0.05~0.12	0.06~0.12	0.06~0.12	0.05~0.10
					ø26.5~ø60	0.08~0.20	0.08~0.20	0.06~0.14	0.07~0.16	0.07~0.16	0.05~0.12	0.06~0.12	0.06~0.12	0.05~0.10
Alloy Steel	★ 100-160	☆ 100-160			ø12~ø15	0.04~0.14	0.04~0.14	0.04~0.10	0.04~0.10	0.04~0.10	0.04~0.08	0.04~0.08	0.04~0.08	0.04~0.07
					ø15.5~ø18	0.06~0.16	0.06~0.16	0.06~0.12	0.05~0.12	0.05~0.12	0.05~0.10	0.05~0.10	0.05~0.10	0.05~0.08
					ø18.5~ø26	0.08~0.20	0.08~0.20	0.06~0.14	0.07~0.16	0.07~0.16	0.05~0.12	0.06~0.12	0.06~0.12	0.05~0.10
					ø26.5~ø60	0.08~0.20	0.08~0.20	0.06~0.14	0.07~0.16	0.07~0.16	0.05~0.12	0.06~0.12	0.06~0.12	0.05~0.10
Tool Steel	★ 80-150	☆ 80-150			ø12~ø15	0.04~0.08	0.04~0.08	0.04~0.08	0.04~0.07	0.04~0.07	0.04~0.07	0.04~0.06	0.04~0.06	0.04~0.06
					ø15.5~ø18	0.06~0.12	0.06~0.12	0.06~0.10	0.05~0.10	0.05~0.10	0.05~0.08	0.04~0.08	0.04~0.08	0.04~0.07
					ø18.5~ø26	0.08~0.15	0.08~0.15	0.06~0.12	0.06~0.12	0.06~0.12	0.06~0.10	0.05~0.10	0.05~0.10	0.05~0.08
					ø26.5~ø60	0.08~0.15	0.08~0.15	0.06~0.12	0.06~0.12	0.06~0.12	0.06~0.10	0.05~0.10	0.05~0.10	0.05~0.08
Stainless Steel (Austenitic)	☆ 70-140	★ 70-140			ø12~ø15	0.06~0.10	0.06~0.10	0.04~0.10	0.05~0.08	0.05~0.08	0.04~0.08	0.04~0.07	0.04~0.08	0.04~0.08
					ø15.5~ø18	0.06~0.10	0.06~0.10	0.06~0.12	0.05~0.08	0.05~0.08	0.05~0.11	0.04~0.07	0.04~0.07	0.04~0.10
					ø18.5~ø26	0.08~0.12	0.08~0.12	0.06~0.14	0.07~0.10	0.07~0.10	0.06~0.12	0.07~0.10	0.07~0.10	0.06~0.12
					ø26.5~ø60	0.08~0.12	0.08~0.12	0.06~0.14	0.07~0.10	0.07~0.10	0.06~0.12	0.07~0.10	0.07~0.10	0.06~0.12
Gray Cast Iron (GG)			★ 100-150		ø12~ø15	0.08~0.14	~	~	0.06~0.12	~	~	0.04~0.10	~	~
		ø15.5~ø18		0.08~0.18	~	~	0.08~0.16	~	~	0.06~0.12	~	~		
		ø18.5~ø26		0.08~0.20	~	~	0.08~0.18	~	~	0.06~0.14	~	~		
		ø26.5~ø60		0.08~0.20	~	~	0.08~0.18	~	~	0.06~0.14	~	~		
Nodular Cast Iron (GGG)			★ 80-120		ø12~ø15	0.08~0.12	~	~	0.06~0.10	~	~	0.04~0.08	~	~
		ø15.5~ø18		0.08~0.16	~	~	0.08~0.14	~	~	0.06~0.10	~	~		
		ø18.5~ø26		0.08~0.18	~	~	0.08~0.16	~	~	0.06~0.12	~	~		
		ø26.5~ø60		0.08~0.18	~	~	0.08~0.16	~	~	0.06~0.12	~	~		
Aluminium Non-ferrous Metal				★ 200-600	ø12~ø15	~	~	0.06~0.12	~	~	0.05~0.10	~	~	0.04~0.08
		ø15.5~ø18	~		~	0.08~0.14	~	~	0.06~0.12	~	~	0.05~0.10		
		ø18.5~ø26	~		~	0.08~0.16	~	~	0.06~0.14	~	~	0.05~0.12		
		ø26.5~ø60	~		~	0.08~0.20	~	~	0.08~0.16	~	~	0.07~0.14		
Titanium Alloy				★ 40-70	ø12~ø15	~	~	0.05~0.08	~	~	0.04~0.07	~	~	0.04~0.06
		ø15.5~ø18	~		~	0.05~0.08	~	~	0.04~0.07	~	~	0.04~0.06		
		ø18.5~ø26	~		~	0.06~0.10	~	~	0.06~0.08	~	~	0.05~0.07		
		ø26.5~ø60	~		~	0.06~0.10	~	~	0.06~0.08	~	~	0.05~0.07		

★ 1st Recommendation ☆ 2nd Recommendation

■ Cutting Conditions by Application

Application		Plain Surface	Slant Surface	Half Cylindrical	Hole Expansion	Concave Surface	Pre-drilled Surface	Stacked Plates
Shape of workpiece								
DRX type	Cutting Speed (mm/min)	120	120	120	120	120	120	Not Available
	Feed rate (mm/rev)	0.1	0.05	0.05	0.05	0.05 (Concave Surface) 0.1 (solid portion)	0.05	
	Coolant(internal)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	

*Cutting width(Torus-shaped part) when machining pre-drilled surface


Drill type	2D~3D	4D	5D
Cutting width(Torus-shaped part)	10% of D or smaller	smaller than corner radius	Not Recommended

◆Max. depth with external coolant

When machining with external coolant. Max. depth should be 1.5 times of the cutting diameter.

Adjustable Sleeve for DRX Magic Drill

SHE type




Sleeve dimension

Description		Standard	Dimension(mm)							Dia. Adjustment Range	Center Height Adjustment Range
			ød	øD1	øD2	L1	L2	L3	L4		
SHE	2025-43	●	20	25	41	43	4	36	3.0	+0.4~-0.2	+0.2~-0.15
	2532-48	●	25	32	49	48	6	38	2.5	+0.4~-0.2	+0.2~-0.15
	3240-53	●	32	40	58	53	6	43	2.5	+0.4~-0.2	+0.2~-0.15
	4050-63	●	40	50	74	63	6	49	3.0	+0.6~-0.2	+0.2~-0.2

- Dia. Adjustment Range refer to the cutting diameter.
- SHE type are only to be used with the Magic Drill (DRX and DRZ-type). Not recommended for the small dia. Magic Drill (DRS-type) because the adjustment range is too large.


1. Diameter Adjustment ~ For Machining Center ~



● Dia. Adjustment Range (mm)

Shank Diameter	Cutting Dia.	Adjustment Range
ø20	ø12~15	+0.4~-0.2
ø25	ø15.5~26	
ø32	ø26.5~31.5	
ø40	ø32~60	+0.6~-0.2

2. Center Height Adjustment ~ Relief troubles by height adjustment at lathes ~



● Center Height Adjustment Range (mm)

Shank Diameter	Cutting Dia.	Adjustment Range
ø20	ø12~15	+0.2~-0.15
ø25	ø15.5~26	
ø32	ø26.5~31.5	
ø40	ø32~60	+0.3~-0.2

◆ How to Use the Adjustable Sleeve | Gebrauchsanweisung Excenterhülsen | Comment utiliser l'excentrique ajustable | Modalità di regolazione della boccola eccentrica

1. Hole Diameter Adjustment when Drilling

- Adjust the scale at the flange periphery of the sleeve to the reference mark of the drill. (Fig. 1)
- When making the hole diameter bigger, rotate the sleeve in (+) direction and to make it smaller, rotate the sleeve in (-) direction.
- When rotating the sleeve, insert the wrench supplied with the drill into the hole on the flange periphery and rotate the sleeve.
- Using the bottom screw of the side-lock arbor, firmly tighten the drill directly through the sleeve's window.

The upper screw should be tightened slightly so that the sleeve will not be damaged. (Fig. 2)

1. Ajustement du diamètre du trou durant le perçage

- Aligner la graduation sur la périphérie de l'excentrique avec le centre du bouchon d'arrosage du foret. (fig. 1)
- En cas d'élargissement du diamètre du trou, tourner l'excentrique dans la direction (+). Pour réduire le diamètre du trou, tourner l'excentrique dans la direction (-).
- Lors de la rotation de l'excentrique, insérer la clé fournie avec le foret dans le trou situé en périphérie de la bride puis tourner l'excentrique.
- A l'aide de la vis inférieure de blocage latéral de l'arbre, serrer fermement le foret directement à travers la fenêtre de l'excentrique. La vis supérieure devra être légèrement serrée afin de ne pas endommager l'excentrique. (Fig. 2)

Caution

- Not applicable for Collet Chuck-type arbor.
- Scale on the sleeve is the reference value.
- Check the actual cutting diameter after adjusting.

Précautions

- Non applicable en cas d'arbre à mandrin à pince.
- SL'échelle graduée de l'excentrique correspond à la valeur de référence.
- Vérifier le diamètre réel après l'ajustage.

Hinweis

- Nicht im Spannfutter verwendbar.
- Die Werte von der Skala auf der Hülse sind Referenzwerte.
- Prüfen Sie den tatsächlichen Bohrungsdurchmesser durch eine Probebohrung.
- Avvertenza
- Non utilizzabile su mandrini a pinza.
- La scala riportata sulla boccola corrisponde al valore standard.
- Controllare il diametro di taglio effettivo al termine della regolazione.

1. Einstellen des Bohrungsdurchmessers auf Fräs- und Bohrmaschinen

- Bringen Sie den gewünschten Korrekturwert auf der Skala der Excenterhülse mit der Mittennachse der Kühlikanalverschraubung auf eine Linie (Abb. 1).
- Um den Bohrungsdurchmesser zu vergrößern, drehen Sie die Excenterhülse in Richtung (+), um ihn zu verkleinern, drehen Sie in Richtung (-).
- Um die Excenterhülse zu drehen, stecken Sie einen Inbusschlüssel in das Loch auf dem Bund mit der Skala. Anschließend können Sie die Excenterhülse drehen.
- Ziehen Sie die hintere Schraube der Spannhülse, die durch das Fenster der Excenterhülse direkt auf den Bohrer gespannt wird, an. Die Schraube nur so fest anziehen, dass die Excenterhülse nicht beschädigt wird. (Abb. 2)

1. Regolazione del diametro del foro su fresatrici e foratrici

- Regolare la scala graduata riportata sulla flangia della boccola allineando il valore desiderato all'asse centrale del foro del refrigerante (fig. 1).
- Per allargare il diametro del foro, ruotare la boccola nella direzione contrassegnata dal segno (+) e per restringerlo ruotarla nella direzione contrassegnata dal segno (-).
- Per ruotare la boccola, utilizzare la chiave fornita in dotazione inserendola nell'apposito foro situato sulla flangia della stessa.
- Bloccare la punta stringendo bene la vite inferiore direttamente attraverso la finestra della boccola. La vite superiore deve essere avvitata leggermente in modo da non danneggiare la boccola (fig. 2).




Fig. 1

Fig. 2

2. Center-Height Adjustment for Lathes

Most Lathe problems occur with Center Height Deviation. The Center Height is appropriate if a core approximately 0.5mm diameter remains at the center of the end face. (Fig. 3)

Center-height adjustment is necessary for the case as follows:

- ◆ No core remains ◆ Core diameter is more than 1mm

- Align the drill with the outer insert face parallel to the X-axis of the tool turret. (Fig. 4)
- Align the scale (for the lathe) on the flange face of the sleeve to the center of the drill coolant plug.
- When no core remains, rotate the sleeve to (+) direction to make the core larger, and when the core diameter is more than 1mm, rotate the sleeve to (-) direction to make the core smaller.
- When rotating the sleeve, insert the wrench supplied with the drill into the hole at the flange periphery and rotate the sleeve.
- After completing the adjustment, tighten the drill directly through the window on the sleeve.

2. Ajustement de la hauteur du centre pour les tours

La plupart des problèmes rencontrés avec les tours surviennent en raison d'une déviation de la hauteur du centre. La hauteur du centre est appropriée si un noyau d'environ 0,5 mm de diamètre reste au centre de la face arrière (Figure 3).

Un ajustement de la hauteur du centre est nécessaire dans les cas suivants:

- ◆ Il ne reste aucun noyau de matière ◆ Le diamètre du noyau est inférieur à 1 mm
- Aligner le foret avec la surface de la plaquette extérieure parallèle à l'axe X de la tourelle porte-plateaux. (Figure 4)
- Aligner la graduation (pour tour) de l'excentrique avec le centre du bouchon d'arrosage du foret.
- Lorsqu'il ne reste pas de noyau, tourner l'excentrique dans la direction (+) pour augmenter la taille du noyau. Lorsque le diamètre du noyau est supérieur à 1 mm, tourner l'excentrique dans la direction (-) pour diminuer la taille du noyau.
- Lors de la rotation de l'excentrique, insérer la clé fournie avec le foret dans le trou situé en périphérie de la bride puis tourner l'excentrique.
- Une fois l'ajustement terminé, serrer directement le foret via la fenêtre de l'excentrique.

Note: Depending on amount of the center height adjustment, the hole diameter may change. It is recommended that the hole diameter is checked after the center height adjustment.

Remarque: Le diamètre de perçage peut changer suivant la valeur de l'ajustement de hauteur du centre. Il est recommandé de vérifier le diamètre de perçage après l'ajustement de la hauteur du centre.

Hinweis: Der Durchmesser variiert je nach Mittenhöheneinstellung. Eine Überprüfung des Lochdurchmessers nach der Mittenhöheneinstellung wird empfohlen.

Nota: a seconda della regolazione dell'altezza dal centro, il diametro del foro potrebbe variare. Si raccomanda pertanto di controllare il diametro del foro al termine della regolazione.




Fig. 4

Fig. 3

■ Lathe Installation | Einrichten der Drehmaschine | Installation sur un tour | Installazione

- The top face of the outer insert should be parallel to the X-axis to allow for offset cutting.
- It is recommended to set the outer insert as shown in Fig.1 with the outer insert facing the operator. (It is also possible to use by setting 180° reverse position.) In case of the lathe with two turrets, when installing the drill to the lower turret, the outer insert should be set so as to face the operator. (It is also possible to use it by setting at 180° reverse position)

- Die Schneidkante der äußeren Wendeplatte muss parallel zur x-Achse ausgerichtet werden, um eine problemlose Offset-Bearbeitung zu gewährleisten.
- Wir empfehlen den Bohrer mit der äußeren Wendeplatte - zum Bediener zeigend - einzubauen (Abb.1). (Man kann ihn auch um 180° gedreht einbauen.) Falls Sie mit 2 Revolvern arbeiten und Sie den tiefer gelegenen Revolver verwenden, sollte der Bohrer auch mit der äußeren Wendeplatte - zum Bediener zeigend - eingebaut werden. (Man kann ihn auch um 180° gedreht einbauen.)

- La face supérieure de la plaquette extérieure devra être parallèle à l'axe X afin d'autoriser un perçage excentré.
- Il est recommandé d'installer la plaquette extérieure comme illustré dans la figure 1, avec cette même plaquette faisant face à l'opérateur (Il est également possible d'installer la plaquette en position inversée à 180°). En cas de tour équipé de deux tourelles, et lors de l'installation de l'outil dans la tourelle inférieure, la plaquette extérieure devra être réglée de sorte à faire à l'opérateur (Il est également possible d'installer la plaquette en position inversée à 180°).

- Il tagliente dell'inserto esterno deve essere parallelo all'asse x per consentire la lavorazione dissasata.
- Si consiglia di montare la punta con l'inserto esterno girato verso l'operatore, come illustrato in figura 1. (Si può anche montare girata di 180°). Qualora il tornio sia dotato di due torrette e si desideri utilizzare quella più bassa, l'inserto esterno deve essere girato verso l'operatore. (La punta si può anche montare girata di 180°).




Fig. 1 Installation to the Lathe.

■ Cutting Diameter Adjustment

1. Cutting Diameter Adjustment

- The moving direction of the X-axis depends on the position of the toolholder.
- In case of making the hole diameter larger, slide the tool along the X-axis toward the outer insert side. (Fig. 2, Fig. 3) For making the hole diameter smaller, slide the tool along the X-axis in the opposite direction. (This movement of the axis is called "Offset"). However, be sure not to make the hole diameter smaller than the drill diameter by 0.2mm or more. Otherwise, the toolholder will interfere with the drilled hole. (Fig. 4) e.g.) in case of using ø20 drill, the hole diameter must not be smaller than 19.8mm.

2. Offset Limit of the Cutting Diameter

For the maximum limit of the cutting diameter, refer to "Max. Offset (Radial)" in the Toolholder Dimension table. (The figure in the table shows how much it is possible the offset the drill in the radial direction.) e.g.) in case of using ø20 drill, it is possible to make a hole up to ø21 since "Max. Offset (Radial)" is +0.5mm.

■ Ajustement du diamètre de perçage

1. Ajustement du diamètre de perçage

- La direction de déplacement de l'axe X dépend de la position du porte-plaquette.
- En cas d'agrandissement du diamètre de perçage, glissez l'outil le long de l'axe X dans la direction de la plaquette extérieure. (Figures 2 et 3). Pour réduire le diamètre de perçage, glissez l'outil le long de l'axe X dans la direction opposée. (Ce mouvement d'axe est appelé «déport») Il est toutefois nécessaire de réduire le diamètre de perçage de 0,2 mm ou plus par rapport au diamètre du foret. Sinon, le porte-plaquette risque d'interférer avec le perçage (Figure 4).

2. Limite de déport du diamètre de perçage

Concernant la limite maximale du diamètre de perçage, voir «Déport Maxi. (radial)» dans le tableau des dimensions des porte-plaquettes. (La valeur mentionnée dans le tableau indique de combien il est possible de déporter le foret dans le sens radial) Ex. - En cas d'utilisation d'un foret de ø20, il est possible de réaliser un perçage de ø21 maxi. puisque l'excentricité maxi dans le sens radial est +0,5 mm.




Fig. 2 Outer Insert Facing Up




Fig. 3 Outer Insert Facing Down

■ Center Height Adjustment

1. Center Height of the Inner Insert

When installing as shown in Fig. 1, the inner insert will be set around 0.2mm below the Center of Spindle. (Fig. 5) This is the normal position of the center height and the drill is designed to be handled in this condition. However, in case that the turret of the lathe is out of the Center of Spindle, sometimes the inner insert may be set above the center, or excessively below the center. For stable machining, it is essential to check the Center Height carefully.

2. How to Check the Center Height

For checking the center height of the inner insert, see the core which remains at the center of the end face of the drilled hole. (Fig. 6) If the center height is in the normal condition, the core, about 0.5mm in diameter, will remain after the machining. In the following cases, it is necessary to adjust the Center Height:

- No Core remains
- Core diameter is more than 1mm.

• To test the Center Height, drill a shallow hole about 10mm in depth at low feed rate, less than 0.1mm/rev.

■ Ajustement de la hauteur du centre

1. Hauteur du centre de la plaquette intérieure

En cas d'installation comme dans la figure 1, la plaquette intérieure est installée à environ 0,2 mm en dessous du centre de la broche (Figure 5). Il s'agit de la position normale de l'altitude du centre et le foret est conçu pour supporter ces conditions. Toutefois, si la tourelle de la machine (tour) est désaxée par rapport au centre de la broche, la plaquette intérieure peut parfois être installée au-dessus du centre ou excessivement en dessous du centre. Pour obtenir un usinage stable, il est essentiel de vérifier très précautionneusement la hauteur du centre.

2. Comment vérifier la hauteur du centre

Pour vérifier la hauteur du centre de la plaquette intérieure, voir le noyau restant au centre de l'extrémité du perçage réalisé (Fig. 6). Si la hauteur du centre est en condition normale, le noyau (d'environ 5 mm de diamètre) restera après l'usinage. Il est nécessaire d'ajuster la hauteur du centre dans les cas suivants:

- Pas de noyau restant
- Le diamètre du noyau est supérieur à 1 mm.

• Pour tester la hauteur du centre, percer un trou peu profond d'environ 10 mm de profondeur avec une avance faible, d'environ 0,1 mm/v.

■ Regolazione dell'altezza dal centro

1. Medio impostazione interna della inserto

Montando l'inserto interno nel modo illustrato dalla fig. 1, esso sarà posizionato circa 0,2 mm al di sotto del centro del mandrino (fig.5). Questa è la regolazione normale dell'altezza dal centro e l'inserto centrale è appositamente studiato per essere installato in queste condizioni. Tuttavia, se la torretta del tornio è fuori dal centro del mandrino, l'inserto interno può venire a trovarsi al di sopra o molto al di sotto del centro. Per garantire una lavorazione stabile è pertanto fondamentale controllare accuratamente l'altezza dal centro dell'inserto interno.

2. Controllo dell'altezza dal centro dell'inserto interno

Per controllare l'altezza dal centro osservare il testimone che rimane sul fondo del foro (fig.6). Se l'altezza è regolata correttamente, sul fondo del foro rimane un testimone di circa 0,5mm di diametro. Nei seguenti casi è necessario procedere alla regolazione dell'altezza dal centro:

- Quando la punta non lascia un testimone sul fondo del foro
- Quando il diametro del testimone è superiore a 1 mm.

• Per controllare la regolazione, forare a 10 mm di profondità con un avanzamento inferiore a $f=0,1$ mm/giro.

■ Einstellen des Bohrungsdurchmessers

1. Einstellen des Bohrungsdurchmessers

- Die Bewegungsrichtung entlang der x-Achse hängt von der Position des Werkzeughalters ab.
- Wenn Sie den Bohrungsdurchmesser vergrößern möchten, müssen Sie ihn entlang der x-Achse zur äußeren Wendeplatte verschieben (Abb. 2 und 3). Wollen Sie den Bohrungsdurchmesser verkleinern, verschieben Sie ihn in die entgegengesetzte Richtung. (Dieses Verschieben entlang der Achse nennt man „Offset“). Versichern Sie sich, dass Sie den Bohrungsdurchmesser nicht kleiner einstellen als den Bohrerdurchmesser (Abweichung 0,2 mm oder mehr). Ansonsten verschleißt sich der Bohrer mit der Bohrung (Abb.4). Beispiel: Bei einem Bohrerdurchmesser von 20 mm darf der Bohrungsdurchmesser nicht kleiner als 19,8 mm eingestellt werden.

2. Grenzen der Offset-Bohrungsdurchmesser

Für den maximalen Durchmesser entnehmen Sie die Werte „Max. Offset (Radial)“ aus der Tabelle mit den Werkzeugabmessungen. „Max. Offset (Radial)“ der Abmessungsübersicht. (Die Werte in der Tabelle geben den maximalen radialen Zustand an.) Beispiel: Ein Bohrer mit Durchmesser 20 mm kann maximal eine Bohrung von 21 mm bohren, da der „Max. Offset (Radial)“ +0,5 mm beträgt.

■ Regolazione del diametro del foro

1. Regolazione del diametro del foro

- Cutting diameter is adjusted by moving the tool to the X-axis direction. The moving direction of the X-axis depends on the position of the toolholder.
- Per ottenere un foro di diametro maggiore, occorre spostare l'utensile lungo l'asse x verso l'inserto esterno (fig. 2 e 3). Per ottenere un foro di diametro inferiore, spostare l'utensile nella direzione opposta. (Questo spostamento lungo l'asse x si chiama "disassamento"). Tuttavia accertarsi che la regolazione del diametro del foro non sia inferiore a quella del diametro della punta di 0,2mm o più, per evitare lo sfregamento da interferenza della punta nel foro (fig.4). Se si utilizza, ad esempio, una punta di diametro di 20mm, la regolazione del diametro del foro non deve essere inferiore a 19,8 mm.

2. Limiti di disassamento del diametro del foro

Per quanto riguarda l'indicazione del diametro massimo, si rimanda ai valori "Max. disassamento (radiale)" riportati nella tabella delle dimensioni dell'utensile (i valori della tabella indicano i limiti massimi per la regolazione del disassamento in senso radiale). Ad esempio, la punta di diametro ø20 può praticare un foro massimo di ø21 mm di diametro, poiché il valore del disassamento radiale massimo è di +0.5mm.




Fig. 4 Excessive offset (For Smaller Hole Diameter)

■ Verstellbereich Mittenhöhe

1. Mitteneinstellung der inneren Wendeplatte

Wenn Sie die innere Wendeplatte wie auf Abb. 1 gezeigt eingestellt haben, liegt sie ca. 0,2 mm unter der Zentrumshöhe der Spindel (Abb.5). Dies ist die Normalposition der Zentrumshöhe und der Bohrer kann so gut arbeiten. Falls jedoch der Revolver außerhalb der Mitte der Spindel ist, kann die innere Wendeplatte weit über oder unter der Mitte liegen. Für eine problemlose Bearbeitung muss die Mittenhöheeneinstellung sorgfältig überprüft werden.

2. Prüfung der Mittenhöheeneinstellung

Um die Mittenhöhe der inneren Wendeplatte zu prüfen, schauen Sie sich den stehengebliebenen Kern auf dem Bohrungsgrund an (Abb.5). Ist die Mittenhöhe richtig eingestellt, bleibt ein Kern von ca. 0,5 mm stehen. In folgenden Fällen ist eine Korrektur der Mittenhöheeneinstellung notwendig:

- Es bleibt kein Kern stehen
- Der Kerndurchmesser ist größer als 1mm.

• Um die Einstellung zu prüfen, bohren Sie ca. 10 mm tief mit einem Vorschub f kleiner 0,1 mm/U.




Fig. 5 Front view of the Drill




Fig. 6 Center Core

3. Center Height Adjustment

a) No Core Remains / Core with Excessively Small Diameter

This happens when the Inner Insert is set above the Center Height.
In case, adjustment is necessary since insert breakage will be probable at the center of the drill. (Fig. 7)

[How to Adjust]

① Install the drill rotated 180°. Most problems will be solved by this method. (Fig. 8)

② If the core diameter becomes too large after the above adjustment, install the drill by rotating 90° counter-clockwise as shown in Fig. 9 (Outer insert is positioned lower) and adjust the center height by moving the tool in the X-axis direction. (However, this makes it impossible to adjust the cutting diameter.)
Caution: In case of installing the drill in the reverse direction (Outer insert is positioned above), the cutting diameter will become smaller, which may cause the drill body to interfere with the drilled hole. ► The fundamental solution is to readjust the center position of the turret itself.




Fig.7 Insert breakage near the center of drill

3. Mittenhöhe Einstellung

a) Kein Kern / sehr kleiner Kern

Zustand, wenn die innere Wendeplatte oberhalb der Mittenhöhe liegt.
Eine Justierung ist in diesem Fall unbedingt nötig, da es leicht zu einem Bruch der Wendeplatte nahe der Bohrermitte kommen kann. (Abb. 7)

[Einstellungsempfehlung]

① Bauen Sie den Bohrer um 180° gedreht ein. Die meisten Probleme sind mit dieser Methode bereits behoben. (Abb. 8)

② Sollte der Kerndurchmesser nach der o.g. Einstellung zu groß werden, drehen Sie den Bohrer um 90° gegen den Uhrzeigersinn wie in Abb. 9 gezeigt. (Die äußere Wendeplatte zeigt nach unten.) Durch Verschieben des Werkzeugs auf der x-Achse verstellen Sie die Mittenhöhe. (Bei diesem Verfahren ist es jedoch nicht mehr möglich, den Schnitttradius zu verändern.) Hinweis: Wenn Sie den Bohrer in der umgekehrten Richtung (mit der äußeren Wendeplatte nach oben zeigend) einbauen, wird der Bohrungsdurchmesser kleiner und könnte ein Verschweißen des Bohrers mit der Bohrung verursachen. ► Am besten stellt man die Mittenhöhe des Revolvers neu ein.

3. Ajustement de la hauteur du centre

a) Aucun noyau restant / noyau de diamètre excessivement petit

Cela se produit lorsque la plaquette intérieure est réglée au-dessus de la hauteur du centre. Un ajustement est alors nécessaire car la plaquette risque de se briser au perçage. (Figure 7)

[Procédure d'ajustement]

① Installer le foret à 180°. La plupart des problèmes seront résolus avec cette méthode. (Figure 8)

② Si le diamètre du noyau devient trop grand après l'ajustement ci-dessus, installer le foret à 90° dans le sens anti-horaire comme représenté dans la figure 9 (plaquette extérieure positionnée en dessous) puis ajuster la hauteur du centre en déplaçant l'outil dans la direction de l'axe X. (Cela ne permet cependant pas d'ajuster le diamètre de perçage.) Précaution : Lorsque le foret est installé dans le sens opposé (plaquette extérieure positionnée au-dessus), le diamètre de perçage devient plus petit, ce qui peut provoquer l'interférence du corps du foret avec le trou réalisé. ► La meilleure solution consiste à réajuster la position du centre de la tourelle.

3. Regolazione dell'altezza dal centro

a) Il testimone non si forma oppure è molto piccolo

Si verifica quando l'inserto interno è al di sopra del centro.
E' pertanto assolutamente necessaria una regolazione in quanto è probabile un'imminente rottura dell'inserto in corrispondenza della parte centrale della punta (fig. 7).

[Modalità di regolazione]

① Montare la punta girata di 180°. Nella maggior parte dei casi i problemi con questa operazione si risolvono. (fig. 8)

② Inei casi in cui il diametro del testimone formatosi dopo la summenzionata regolazione fosse troppo grande, ruotare la punta di 90° in senso antiorario nel modo illustrato dalla fig. 9 (inserto esterno posizionato più in basso) e regolare l'altezza del centro spostando l'utensile nella direzione dell'asse x (ciò impedisce il dissassamento della punta). Montando la punta nel modo contrario (inserto esterno posizionato più in alto) il diametro di foratura si riduce, rischiando di causare lo sfregamento da interferenza della punta nel foro. ► In linea di massima ciò si risolve regolando nuovamente la centratura della torretta.




Fig. 9

b) Core with Excessively Large Diameter (More than 1mm)

This occurs when the inner insert is set excessively below the center. This condition causes poor chip evacuation and on adjustment is required.

[How to Adjust]

Install the drill as shown in Fig. 10 (Outer insert is positioned on the upper side), and adjust the center height by moving the tool in the X-axis direction. (However, this makes it impossible to adjust the cutting diameter.)

Caution: When installing the drill in the opposite direction (Outer insert is positioned below), the cutting diameter will become smaller, which may cause the drill body to interfere with the drilled hole. The best solution is to readjust the center position of the turret itself.

b) Kern mit sehr großem Durchmesser (über 1 mm)

Tritt auf, wenn die innere Wendeplatte deutlich unter der Mittenhöhe liegt.
Es entsteht schlechter Spanablauf und das Werkzeug muss neu eingestellt werden.

[Einstellungsempfehlung]

Drehen Sie den Bohrer wie in Abb. 10 gezeigt (äußere Wendeplatte zeigt nach oben) und verstellen Sie die Mittenhöhe durch Verschieben des Werkzeugs in Richtung der x-Achse (Dies macht das Einstellen des Schnitttradius jedoch unmöglich).

Hinweis: Wenn Sie den Bohrer entgegengesetzt einbauen (äußere Wendeplatte zeigt nach unten), wird der Schnitttradius kleiner und könnte ein Verschweißen des Bohrers mit der Bohrung verursachen. Am besten stellt man die Mittenhöhe des Revolvers neu ein.




Fig.10

b) Noyau de diamètre excessivement important (plus de 1 mm)

Cela se produit lorsque la plaquette intérieure est réglée excessivement en dessous du centre. Cette condition entraîne une mauvaise évacuation des copeaux et un ajustement s'avère nécessaire.

[Procédure d'ajustement]

Installer le foret comme illustré dans la figure 10 (plaquette extérieure positionnée sur le côté supérieur) et ajuster la hauteur du centre en déplaçant l'outil dans la direction de l'axe X. (Cela rend cependant impossible l'ajustement du diamètre de perçage.)

Précaution : Lorsque le foret est installé dans le sens opposé (plaquette extérieure positionnée en dessous), le diamètre de perçage devient plus petit, ce qui peut provoquer l'interférence du corps du foret avec le trou réalisé. La meilleure solution consiste à réajuster la position du centre de la tourelle.

b) Testimone di diametro eccessivo (superiore a 1 mm)

Si verifica quando l'inserto interno è nettamente al di sotto del centro. Questa condizione influisce negativamente sulla formazione ed evacuazione del truciolo e pertanto richiede necessariamente una correzione.

[Modalità di regolazione]

Ruotare la punta di 90° in senso antiorario nel modo descritto dalla fig. 10 (l'inserto esterno è posizionato più in alto) e regolare l'altezza dal centro spostando la punta nella direzione dell'asse x (ciò impedisce il dissassamento della punta).

Nota: Montando la punta nel modo contrario (inserto esterno posizionato più in basso) il diametro di foratura si riduce, rischiando di causare lo sfregamento da interferenza della punta nel foro. In linea di massima ciò si risolve regolando nuovamente la centratura della torretta.

G-X37CrMoW51 (45HRC)	
·Vc=60 m/min ·f=0.05 mm/rev ·H=50 mm (Through Hole) ·with internal coolant ·ZXMT070305GH (PR1230) ·S25-DRX250M-4-07	
Magic Drill DRX	6pcs/edge
Competitor J	Breakage after 4 holes
·Magic Drill DRX shows 1.5 times longer tool life than Compe.J. Cutting edge of Competitor J's was broken after 4 holes. Magic drill DRX can drill 6 holes and more. ·Magic drill DRX requires no secondary finishing operation due to its excellent finishing quality.	

X10CrNiS18-9 (1.4305)	
·Vc=75 m/min ·f=0.1 mm/rev ·H=10 mm (Through Hole) ·with internal coolant ·ZXMT06T204SM (PR1225) ·S25-DRX200M-3-06	Drilling diameter 20mm depth 10mm Partially interrupted
Magic Drill DRX	1300pcs/edge
Competitor K	500pcs/edge
·Magic drill achieved 2.6 time longer stable machining without sudden breakage which occurred with Competitor K's drill.	

25CrMo4 (cold forged)	
·Vc=118 m/min ·f=0.08 mm/rev (0.05 at starting) ·H=30 mm (Through Hole) ·with internal coolant ·ZXMT070305SM (PR1225) ·S25-DRX250M-3-07	Cutting edge of DRX (after 400 holes) Cutting edge of competitors (after 400 holes)
Magic Drill DRX	Less material welding, continue to use even after 400 holes
Competitor L	Large material welding (after 400 holes)
·DRX shows better chip control and less welding than Competitor L.	

55NiCrMoV6 (42HRC)	
·Vc=100 m/min ·f=0.07~0.08 mm/rev ·H=101 mm (Through Hole) ·with external coolant ·ZXMT070305GM (PR1230) ·S25-DRX250M-4-07	Die parts ø25x101mm (through hole) x 24 holes
Magic Drill DRX	Cycle time : 28minutes/pc
Conventional tool M	Cycle time : 58minutes/pc
·Non-step drilling is available by 4xD- DRX even with outer coolant due to the superior chip evacuation performance ·Magic Drill DRX shows 3 times longer tool life than coventional tool M.	